



BAÑOS A INTERVENIR

DETALLE DE BAÑOS REMODELADOS

TESORERIA REGIONAL

REPARACIÓN DE TECHOS
REPARACION DE CIELOS

VENTANERIA PARA PERSIANAS
Y POLARIZADO

CAMBIO DE VIDRIOS A DOBLE
ALTURA

PLANTA BAJA ACTUAL
SIN ESCALA